

Tallsätra förskola

**BESIKTNINGSMAN**

Martin Edh

KUND

Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESSV tallsättravägen 2
Åkersberga**LOKALISERINGHÄNVISNING**

Saknas (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPPLAN

Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

- 1.** Balansgång **2.** Klätterställning **3.** Fjäderlek **4.** Sandlåda **5.** Övrigt **6.** Övrigt
- 7.** Balansgång **8.** Gungställning **9.** Klätterställning **10.** Lekhus **11.** Sandlåda
- 12.** Sandlåda **13.** Övrigt **14.** Balansgång **15.** Klätterlek **16.** Gungställning
- 17.** Klätterlek **18.** Lekhus **19.** Släntrutsch **20.** Övrigt **21.** Sandlåda
- 22.** Klättervägg **23.** Fjäderlek **24.** Lekhus **25.** Vattenlek

Lekredskap



Balansgång

1

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



Klätterställning

2

TYP SKYLT

Finns (608013 lake placid)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



Fjäderlek

3

TYP SKYLT

Saknas (2st)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



Sandlåda

4

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Om allvarliga brister finns 1176-7 7.2

KOMMENTAR

Vassa kanter på diskbänken.

B



Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Egenbyggda bilar)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

5



Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Rör)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

6



Balansgång

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

7



Gungställning


TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Tuno 4pl)
Hags
Ja, se nedan

8

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Glapp i gungled.

B



2. Gunga för låg 1176-2 4.2

KOMMENTAR
Gunga för lågt monterad.

C



9

Klätterställning

TYPSKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Kompan
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



2. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Lekhus (Kiosk) i fallutrymme.

B



10

Lekhus

TYPSKYLT	Saknas (Kiosk)
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



11

Sandlåda

TYPSKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Om allvarliga brister finns 1176-7 7.2

KOMMENTAR

Vassa kanter på diskbänken.

B



Sandlåda

TYPSKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

12




Övrigt

TYPSKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Buss)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard
(EN 1176).

13



Balansgång

TYPSKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard
(EN 1176).

14



Klätterlek

TYPSKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Ja, se nedan

15

FELKOD

TYP



1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Glipor mellan stolpar där kedjesonden fastnar.

A




16

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Tuno)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Glapp i gungled.

B



17

Klätterlek


TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



18

Lekhus

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



19

Släntrutsch

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR
Underlaget är för hårt vid utåkningssektionen.

B



Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR

20



Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Ja, se nedan

21

FELKOD

TYP




1. Om allvarliga brister finns 1176-7 7.2

KOMMENTAR

Vassa kanter på diskbänken.

B



Klättervägg


TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Ribbstolar)
Okänd
Ja, se nedan

22

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt

B




2. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Träram i fallutrymme.

B

**23**

Fjäderlek

TYPSKYLT

Saknas (Turtle)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**24**

Lekhus

TYPSKYLT

Saknas (Tittut)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**25**

Vattenlek

TYPSKYLT

Finns (246675)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-07)

CPL142:15

Green Landscaping AB