

Åsättra förskola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Bygatan 9
Åsättra

LOKALISERINGHÄNVISNING
Saknas (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPLAN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Övrigt **2.** Övrigt **3.** Övrigt **4.** Övrigt **5.** Övrigt **6.** Övrigt **7.** Gungställning
8. Fjäderlek **9.** Fjäderlek **10.** Övrigt **11.** Sandlåda **12.** Övrigt **13.** Rutsch
14. Däck **15.** Sandlåda **16.** Volträcke **17.** Fjäderlek **18.** Rutsch

Lekredskap



Övrigt

TYP SKYLT

TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Biltvätt)

Okänd

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

1



Övrigt

TYP SKYLT

TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Kiosk)

Okänd

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

2



Övrigt

TYP SKYLT

TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Bil med släp)

Okänd

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

3



Övrigt

TYP SKYLT

TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Stall)

Okänd

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

4



Övrigt

TYP SKYLT

TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Häst)

Okänd

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

5



6

Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas (Båt)

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



7

Gungställning

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Mira 4pl)

Hags

Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B




2. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B



8

Fjäderlek

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas

Hags

Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



9

Fjäderlek

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Finns (Typskylt otydlig)
Kompan
Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Glapp i infästning.

C



10

Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Bil med släp)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



11

Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




12

Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Byggen med lastpallar)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

**13**

Rutsch

TYP SKYLT


Finns (608013 lake placid hpl)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

FELKOD**TYP****1.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2**KOMMENTAR**

Underlaget är för hårt.

B**14**

Däck

TYP SKYLT


Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

**15**

Sandlåda

TYP SKYLT


Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**16**

Volträcke

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**17**

Fjäderlek

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan


FELKOD

TYP

**1.** Begränsning av rörelse (vippgunga) 1176-6 4.5

KOMMENTAR

Framhjulet tar i marken vid gungning.

C**18**

Rutsch

TYP SKYLT	Saknas (Larven)
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningssprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30