



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Tuna 3:84		Adress Österskärsvägen 2 184 53 Åkersberga			
Byggnadsnamn Österskärsvägen 2		Byggnadsnr	Referensnr OVK-2022-02-24		
Funktionskontrollant Oskar Forss (5299)		Företag Sotaren i Norrort AB			
Behörighet RIKS-K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2022-02-24	2028-02-12	Lägenheter	BBR 17
2	Godkänd	2022-02-24	2028-02-12	El/server rum	BBR 17
3	Godkänd	2022-02-24	2028-02-12	Undercentral	BBR 17

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur