Rydbo gamla skola

BESIKTNINGSMAN	KUND	OBJEKTADRESS
Martin Edh	Armada Fastighets AB	Von Essens väg 7 Rydbo
LOKALISERINGHÄNVISNING	**UNDERHÅLLNINGSPLAN**	
Finns (EN1176-7 8.2.4)	Saknas (EN1176-7 8.1)	

Innehållsförteckning

1. Lekhus **2.** Däck **3.** Lekhus **4.** Gungställning **5.** Sandlåda **6.** Lekhus **7.** Fartyg

Lekredskap

Lekhus

1

TYPSKYLT	Saknas (Kiosk)
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

Däck

2

TYPSKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

Lekhus

3

TYPSKYLT	Saknas (Koja)
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

4

Gungställning

TYPSKYLT Saknas (Tuno 4pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD	TYP

1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Glapp i gungled.

B



2. Kvävningsrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR
Mellanrum mellan staketspjälor där provsonden passerar.

A

5

Sandlåda

TYPSKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD	TYP

1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR
Lekutrustning skall ha ett fritt falutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C

6

Lekhus

TYPSKYLT Saknas (Tittut)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD	TYP



1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

KOMMENTAR
Träpaneler nötta och flisiga.

C

2. Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

KOMMENTAR
Lekutrustning skall ha ett fritt falutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C

7

Fartyg

TYPSKYLT Saknas (Båt)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

Typförklaring

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

A Normalt krävs omedelbar åtgärd.
B Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
C Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-17)
CPL142:15
Green Landscaping AB