


INTYG

Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Tråsättra 1:485		Manfred Bondes Väg 3	
Internt byggnadsnamn			
Bikupan Förskola			
Systemnr			
LB101			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2017-11-08	Åkersberga, 2017-11-17	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2020-11-08		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealandfastighetsteknik A	Riks K	SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden