


INTYG**Funkis**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

| | | | |
|----------------------------|------------------------|--|-----------|
| Fastighetsbeteckning | | Adress | |
| Rydbo 2:18 | | Von Essens Väg 9 | |
| Internt byggnadsnamn | | | |
| Rydboskolan | | | |
| Systemnr | | | |
| 1, 2, 3, 4 & 5 | | | |
| Besiktningsman | Besiktningdatum | Ort, Datum för underskrift | |
| Jonas Kristiansson | 2018-04-12 | Åkersberga, 2018-04-27 | |
| Resultat av kontrollen | Nästa besiktning datum | Namnteckning | |
| G | 2021-04-12 |  | |
| Företag | Behörighetsnivå | Cert.organ | Cert.nr |
| Svealands Fastighetsteknik | Riks K | SITAC | SC0641-11 |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden