



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Hacksta 2:159		Adress Hackstavägen 43			
Byggnadsnamn Österåkers Sportcentrum		Byggnadsnr 5512	Referensnr OVK-2020-12-28		
Funktionskontrollant Oskar Forss (5299)		Företag Sotaren i Norrort AB			
Behörighet RIKS-K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
LB001	Godkänd	2020-12-28	2023-10-19	Ishall	
LB002	Godkänd	2020-12-28	2023-10-19	Bollhallar	
LB003	Godkänd	2020-12-28	2023-10-19	Omklädning & Kontor	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur