



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Smedby 19:64		<b>Adress</b> Trevebovägen 122			
<b>Byggnadsnamn</b> Åkerstorpskola Gymnastiksal		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2020-05-12		
<b>Funktionskontrollant</b> Oskar Forss (5299)		<b>Företag</b> Sotaren i Norrort AB			
<b>Behörighet</b> RIKS-K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Nästa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
01	Godkänd	2020-05-15	2022-10-30	Gymnastiksal	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur