


# INTYG

# FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Smedby 19:64		Trevebovägen 122	
Internt byggnadsnamn			
Åkerstorpskolan			
Systemnr			
2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2019-09-23	Åkersberga, 2019-09-26	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2021-11-28		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*