

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Berga 6:162		Adress Lennart Neckmans Väg 22			
Byggnadsnamn Österåkers Gymnasium		Byggnadsnr	Referensnr OVK-2021-Österåkers Gymnasium		
Funktionskontrollant Mats Åkersten		Företag Svealands Fastighetsteknik AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktnings- resultat	Besiktnings- datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet	Byggnorm
1 / LB101	Godkänd	2021-03-10	2024-02-20	Gymnasium	
2 / LB102	Godkänd	2021-09-10	2024-02-20	Gymnasium	
3 / LB103	Godkänd	2021-03-10	2024-02-20	Gymnasium	
4 / LB104	Godkänd	2021-03-10	2024-02-20	Gymnasium	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

