



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Skånsta 4:3		Adress Svampvägen 4			
Byggnadsnamn Åkers Friskola		Byggnadsnr 5414	Referensnr OVK-2019		
Funktionskontrollant Oskar Forss (5299)		Företag Sotaren i Norrort AB			
Behörighet RIKS-K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2019-08-16	2022-08-16	Nya Skolan	BBR 12
2	Godkänd	2019-08-16	2022-08-16	Matsal/Kök	
3	Godkänd	2019-08-16	2022-08-16	Skola	
4	Godkänd	2019-08-16	2022-08-16	Gymnastik	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur