



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
Husby 3:10		Näsvägen 25			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Åkersberga Brandstation			OVK-2020-07-10		
Funktionskontrollant		Företag			
Oskar Forss (5299)		Sotaren i Norrort AB			
Behörighet		Övrigt			
RIKS-K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1-2	Ej godkänd	2020-07-10	2023-01-10	Brandstation	BBR 24
3-11	Ej godkänd	2020-07-10	2023-01-10	Brandstation	BBR 24

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur