


# INTYG

**Funkis**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Båtstorp 2:44		Båtstorpsvägen 20	
Internt byggnadsnamn			
Båtstorp Förskola			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2019-04-19	Åkersberga, 2019-05-16	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2022-04-19		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Sverige	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*