

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i
BFS 2011:16 med OVK 1 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning och Byggnadsnummer		Adress	
Kv . Berga 6:162		Skolvägen 2	
Internt byggnadsnamn			
Berga Gymnastik			
SYSTEM	RESULTAT av kontrollen	Betjäna	
1	GODKÄND	Gymnastik, omkläd. m.m	
Besiktningsdatum		Nästa ordinarie Besiktning	
2020-02-27		2023-02-27	
Besiktningsman			Obj nr
Pär Andersson 			
Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr	
Riks K	Kiwa-Sverige AB	3696	

Enligt SFS 2011:338 kap 5,6 skall byggnadens ägare anslå intyget
på väl synlig plats i byggnaden

Anderssons Ventservice AB Planetvägen 15 141 40 Huddinge
TEL: 0708-395063 E-MAIL: andersson@vent-service.se