



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
Träsättra :485		Manfred Bondes Väg 3 184 30 Åkersberga			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Förskola Bikupan		5311	OVK-2021-02-19		
Funktionskontrollant		Företag			
Oskar Forss (5299)		Sotaren i Norrort AB			
Behörighet		Övrigt			
RIKS-K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2021-02-19	2023-11-06	Förskola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur