

Färglådan förskola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Skolvägen 26
Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Fjäderlek
2. Klätterställning
3. Volträcke
4. Lekhus
5. Lekdjur
6. Övrigt
7. Gungställning
8. Klätterställning
9. Sandlåda
10. Släntrutsch
11. Sandlåda
12. Fjäderlek
13. Gungställning
14. Lekdjur
15. Gruppunga
16. Sandlåda
17. Fjäderlek
18. Rutsch

Lekredskap



1

Fjäderlek

TYPSKYLT Saknas (2st)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



2

Klätterställning

TYPSKYLT Finns (408171 uniplay marl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



3

Volträcke

TYPSKYLT Saknas (Volta)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



4

Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

ANMÄRKNINGAR



5

Lekdjur

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



6

Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Rep mellan träd.)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard
(EN 1176).



7

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Mira 4pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

Gropar under gungor.

B



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



3. Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1 Bilaga A

KOMMENTAR

Träd och stolpar i fallutrymme.

B




8

Klätterställning

TYP SKYLT Finns (608231 unimini kitzbühel)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR

Glipa mellan plattform och ramp där fingersonden passerar.

B



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B




9

Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

ANMÄRKNINGAR



10


Släntrutsch

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt vid utåkningssektionen.

B




2. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR

Glipa i plattform där provsonen passerar.

B



11

Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Lyktstolpe i fallutrymme.

C

Fjäderlek

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Kompan

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan



FELKOD

TYP



1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

KOMMENTAR

Träpaneler nötta och flisiga.

C



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B

Gungställning

TYP SKYLT

Saknas (Mira 3pl)

TILLVERKARE

Hags


ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan



FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



2. Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1 Bilaga A

KOMMENTAR

Stolpar i fallutrymme.

B

Lekdjur

TYPSKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Little tikes

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan



FELKOD

TYP



1. Om allvarliga brister finns 1176-7 7.2

KOMMENTAR

Redskapet är inte förankrad.

B



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B

Gruppgunga

TYPSKYLT

Saknas (Mira 2pl)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan



FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



2. Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1 Bilaga A

KOMMENTAR

Stolpar i fallutrymme.

B



16

Sandlåda

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Lyktstolpe i fallutrymme

C



17

Fjäderlek

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Kompan
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

KOMMENTAR

Träpaneler nötta och flisiga.

C



18

Rutsch

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-30)
CPL142:15
Green Landscaping AB