

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB  
Magnus Cronberg  
Hackstavägen 22  
18431 Åkersberga

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-12 – 2012-04-19.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-23. De mättes 2012-04-27.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Görjansgården, Görjansgården, 18495 Ljusterö

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Äldreboende/Vårdboende

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen hela mätperioden

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
535129	Matsal	Bottenplan	40 +/- 10
536715	Lgh nr: 6	Bottenplan	80 +/- 20
203764	Lgh nr: 1	Bottenplan	40 +/- 10
203578	Lgh nr: 18	1 trappa upp	mindre än 20

## Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

## Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA  
Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB  
Magnus Cronberg  
Hackstavägen 22  
18431 Åkersberga

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-12 – 2012-04-19.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-23. De mättes 2012-04-27.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **Görjansgården, Görjansgården, 18495 Ljusterö**

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: **Äldreboende/Vårdboende** Byggnadsår:

Husgrundstyp: **Platta på mark** Blåbetong: **Vet ej**

Ventilationstyp: **Värmeåtervinning**

Ventilationsfunktion: **Påslagen hela mätperioden**

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mäthanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

<u>Detektor</u>	<u>Rumsbeteckning</u>	<u>Plan</u>	<u>Mätvärde Bq/m<sup>3</sup></u>
426718	Lgh nr: 12	1 trappa upp	mindre än 20

## Provningsresultat

**Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m<sup>3</sup>** (Becquerel per kubikmeter)

## Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

*Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)*

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

 **LANDAUER  
NORDIC**

Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se