



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Hacksta 2:143		Adress Malvavägen 44			
Byggnadsnamn Malvavägen 44		Byggnadsnr Gula Villan	Referensnr OVK-2022-02-25		
Funktionskontrollant Oskar Forss (5299)		Företag Sotaren i Norrort AB			
Behörighet RIKS-K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2022-02-25	2028-01-20	Gruppboende lägenhet 1	
2	Godkänd	2022-02-25	2028-01-20	Gruppboende lägenhet 2	
3	Godkänd	2022-02-25	2028-01-20	Gruppboende lägenhet 3	
4	Godkänd	2022-02-25	2028-01-20	Gruppboende lägenhet 4	
5	Godkänd	2022-02-25	2028-01-20	Gruppboende lägenhet 5	
6	Godkänd	2022-02-25	2028-01-20	Gruppboende lägenhet 6	
7	Godkänd	2022-02-25	2028-01-20	Gruppboende lägenhet 7	
8	Godkänd	2022-02-25	2028-01-20	Gruppboende lägenhet 8	
9	Godkänd	2022-02-25	2028-01-20	Gruppboende huvudbyggnad	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur