


INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Ingmarsö 2:70		Ängvägen 1	
Internt byggnadsnamn			
Ingmarsö Skola			
Systemnr			
1, 2 & 3			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2020-10-05	Åkersberga, 2020-10-07	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2023-09-08		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Swedcert	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden