

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Berga 6:550		<b>Adress</b> Bergavägen 16			
<b>Byggnadsnamn</b> Klippans Förskola		<b>Byggnadsnr</b> 5115	<b>Referensnr</b> OVK-2021-Klippans Förskola		
<b>Funktionskontrollant</b> Mats Åkersten (5348)		<b>Företag</b> Svealands Fastighetsteknik AB			
<b>Behörighet</b> Riks K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b> 1	<b>Besiktnings- resultat</b> Godkänd	<b>Besiktnings- datum</b> 2021-05-14	<b>Nästa ordinarie besiktningsdatum</b> 2024-05-14	<b>Verksamhet</b> Förskola	<b>Byggnorm</b>

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

