

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB  
Magnus Cronberg  
Hackstavägen 22  
18431 Åkersberga

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-11-09 – 2012-03-30.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-02. De mättes 2012-04-04.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **Klippans fsk, Bergavägen 18B, 18430 Åkersberga**

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: **Daghem/Förskola**

Byggnadsår:

Husgrundstyp: **Platta på mark**

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: **Värmeåtervinning**

Ventilationsfunktion: **Påslagen under arbetstid**

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följs.

## Uppmätta radongashalter

<u>Detektor</u>	<u>Rumsbeteckning</u>	<u>Plan</u>	<u>Mätvärde Bq/m<sup>3</sup></u>
111946	Lekrum t.h	Bottenplan	40 +/- 10
372863	Regnbågen	Bottenplan	30 +/- 10

## Provningresultat

**Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

## Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

*Sandra Olsson (Elektronisk signatur)*

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

 **LANDAUER  
NORDIC**

Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se