


# INTYG

**Funkis**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Mellansjö 3:2		Mellansjövägen 60A	
Internt byggnadsnamn			
Ljusterö Skola			
Systemnr			
1 & 2			
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2019-07-12	Åkersberga, 2019-07-19	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2022-07-12		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Swedcert	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*