



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Tråsättra 1:485		Adress Manfred Bondes Väg 5			
Byggnadsnamn Margretelundsskolan		Byggnadsnr 5311	Referensnr OVK-2019		
Funktionskontrollant Oskar Forss (5299)		Företag Sotaren i Norrort AB			
Behörighet RIKS-K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2019-08-12	2022-08-12	Hus del 1	
2	Godkänd	2019-08-12	2022-08-12	Hus del 2	
3	Godkänd	2019-08-12	2022-08-12	Kök/Matsal	
4	Godkänd	2019-08-12	2022-08-12	Gymnastik	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur