


# INTYG

Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Hacksta 2:151		Hackstavägen 43	
Internt byggnadsnamn			
Österåker IP			
Systemnr			
1 & 2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2021-01-21	Åkersberga, 2021-02-19	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2023-12-01		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Swedcert	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden