

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVVKAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Hacksta 2:151		<b>Adress</b> Hackstavägen 31			
<b>Byggnadsnamn</b> Röllingbyskolan		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2021-Röllingbyskolan		
<b>Funktionskontrollant</b> Mats Åkersten (5348)		<b>Företag</b> Svealands Fastighetsteknik AB			
<b>Behörighet</b> Riks K	<b>Övrigt</b>				
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2021-12-01	2024-11-01	Grundskola	
2-3	Godkänd	2021-12-01	2024-11-01	Grundskola	
4	Godkänd	2021-12-01	2024-11-01	Grundskola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

