

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-05-02

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELNR. 0703071386

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2012-05-02

UPPDRAGSNR.

3817935:1

Rapportblad 1 (2)

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Magnus Cronberg

Hackstavägen 22

18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-12 – 2012-04-19.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-20. De mättes 2012-04-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Roslagskulla skola, Roslagskulla,

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Nej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
485379	Klassrum Lönnen	Bottenplan	80 +/- 20
132046	Klassrum Eken	Bottenplan	60 +/- 10
263879	År 4-5	1 trappa upp	60 +/- 10
111941	Syslöjd	Bottenplan	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-05-02

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELRN. 0703071386

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2012-05-02

UPPDRAGSNR.

3817935:1

Rapportblad 2 (2)

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Magnus Cronberg

Hackstavägen 22

18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-12 – 2012-04-19.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-20. De mättes 2012-04-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Roslagskulla skola, Roslagskulla,

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Nej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
484225	Gymhall	Bottenplan	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-05-03

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELNR. 0703071386

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2012-05-03

UPPDRAGSNR.

3817937:1

Rapportblad 1 (1)

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Magnus Cronberg

Hackstavägen 22

18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-12 – 2012-04-19.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-23. De mättes 2012-04-25.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Roslagskulla Fsk., Roslagskulla,

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Daghem/Förskola

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
203897	Lekrum	Bottenplan	50 +/- 10
490120	Avd. Pilen	Bottenplan	80 +/- 20
474362	Lekrum	1 trappa upp	60 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se