



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
kv Östanå 17:1		Rialavägen 4			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Östanå 17:1			1456-2023 Roslagskulla Gymnastik &		
Funktionskontrollant		Företag			
Erik Klarström		SB Ventilation AB			
Behörighet		Övrigt			
K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Godkänd	2024-04-03	2026-06-30	Gymnastik & Slöjd	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Signatur