

Roslagskulla skola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Rialavägen 4
Roslagskulla

LOKALISERINGHÄNVISNING
Saknas (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Klätterställning
2. Volträcke
3. Gungställning
4. Gruppunga
5. Klätterställning
6. Lekhus
7. Övrigt
8. Sandlåda

Lekredskap



1

Klätterställning

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Kompan
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Kvävningrisk 1176-1 4.2.7

KOMMENTAR

Glipa mellan balk och stolpe där kedjesonden fastnar.


A



2

Volträcke


TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Tuno 4pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



4


Gruppunga

TYP SKYLT Saknas (Stratus)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**5**

Klätterställning

TYPSKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**6**


Lekhus

TYPSKYLT	Saknas (Kiosk)
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

**7**

Övrigt

TYPSKYLT	Saknas (Bil)
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

**8**

Sandlåda

TYPSKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-26)
CPL142:15
Green Landscaping AB