

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-04-26

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELNR. 0703071386

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2012-04-26

UPPDRAGSNR.

3817936:1

Rapportblad 1 (1)

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Magnus Cronberg

Hackstavägen 22

18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-14 – 2012-04-16.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-17. De mättes 2012-04-18.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Rydbo G:a skola, von Essens väg 9, 18494 Åkersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Daghem/Förskola

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mäthanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
539294	Målarrum	1 trappa upp	mindre än 20
109488	Matrum	Bottenplan	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Kalle Byström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Magnus Cronberg

Hackstavägen 22

18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-14 – 2012-04-16.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-17. De mättes 2012-04-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Rydbo skola, von Essens väg 9, 18494 Åkersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Souterräng

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
410750	Keramik	Souterräng	30 +/- 10
462173	Gymhall	Souterräng	70 +/- 10
182859	Klassrum Ehen	1 trappa upp	80 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Kalle Byström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-04-26

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Rydbo skola H-byggnad

TELNR. 0703071386

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2012-04-26

UPPDRAGSNR.

3817934:1

Rapportblad 1 (1)

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Magnus Cronberg

Hackstavägen 22

18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-14 – 2012-04-16.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-18. De mättes 2012-04-25.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Rydbo skola H-byggnad, von Essens väg 9, 18494 Åkersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mäthanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
465991	Klassrum Björken	Bottenplan	20 +/- 10
155427	Klassrum Linnea	Bottenplan	40 +/- 10
195455	Gläntan	Bottenplan	40 +/- 10
543761	Tuvan	Bottenplan	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se