


INTYG

Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
SÄBY 2:30		Säbygårdsvägen 2	
Internt byggnadsnamn			
Säby förskola			
Systemnr			
LB01			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2018-04-09	Åkersberga, 2018-05-23	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2021-04-09		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealandfastighetsteknik A Riks K		SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden