

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
Sjökarby 1:76		Sjökarbyvägen 20			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Sjökarby Annexet		5413	OVK-2022-Sjökarby Annexet		
Funktionskontrollant		Företag			
Mats Åkersten (5348)		Svealands Fastighetsteknik AB			
Behörighet		Övrigt			
Riks K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2022-03-04	2025-03-04	Fritids/Förskola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

