



# INTYGG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Sjökarby 1:76		<b>Adress</b> Sjökarbyvägen 22			
<b>Byggnadsnamn</b> Sjökarbyskolan		<b>Byggnadsnr</b> 5413	<b>Referensnr</b> OVK-2022-03-04		
<b>Funktionskontrollant</b> Oskar Forss (5299)		<b>Företag</b> Sotaren i Norrort AB			
<b>Behörighet</b> RIKS-K		<b>Övrigt</b>			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1 LB001 TF/FF01	Godkänd	2022-03-04	2025-03-04	Skola	
2 FF02	Godkänd	2022-03-04	2025-03-04	Metall/träslöjd	
3 LB002 TF/FF01	Godkänd	2022-03-04	2025-03-04	Skola	
4 LB003 TF/FF01	Godkänd	2022-03-04	2025-03-04	Skola	
5 LB004 TF/FF01 & FF02	Godkänd	2022-03-04	2025-03-04	Gymnastik, Omkl, Skola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur