

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Berga 6:406		Adress Luffarbacken 82			
Byggnadsnamn Söraskolan		Byggnadsnr 5211	Referensnr OVK-2022-Söraskolan		
Funktionskontrollant Mats Åkersten (5348)		Företag Svealands Fastighetsteknik AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2021-12-29	2024-08-12	Grundskola	
2	Godkänd	2021-12-29	2024-08-12	Grundskola	
3	Godkänd	2021-12-29	2024-08-12	Grundskola	
4	Godkänd	2021-12-29	2024-08-12	Grundskola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

