

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|-------------------|-----------------|
| Fastighetsbeteckning Smedby 19:388 | | Adress Smedby Skolväg 2 | | | |
| Byggnadsnamn Smedby Förskola | | Byggnadsnr | Referensnr OVK-2022-Smedby Förskola | | |
| Funktionskontrollant Mats Åkersten (5348) | | Företag Svealands Fastighetsteknik AB | | | |
| Behörighet Riks K | | Övrigt | | | |
| Systemnr | Besiktning- resultat | Besiktning- datum | Nästa ordinarie besiktningdatum | Verksamhet | Byggnorm |
| 1 | Godkänd | 2022-01-21 | 2025-01-21 | Förskola | |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

