


INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Tuna 4:139		Generalsvägen 5	
Internt byggnadsnamn			
Sollunden Förskola			
Systemnr			
LB01 & FF01			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2018-11-09	Åkersberga, 2018-11-12	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2021-10-25		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Sverige	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden