

# INTYG

# FunkIS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Smedby 19:533		Solskiftesvägen 9-11	
Internt byggnadsnamn			
Solskiftet Äldreboende			
Systemnr			
LB401, LB402 & LB501			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2020-12-08	Åkersberga, 2021-01-08	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2023-12-08	Mats Åkersten	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Swedcert	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*