

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i BFS 2011:16 med OVK 1 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning och Byggnadsnummer		Adress	
Smedby 19:553		Solskiftesvägen 8	
Internt byggnadsnamn			
Solskiftesskolan			
SYSTEM	RESULTAT av kontrollen	Betjinar	
1-11	GODKÄND	Skola, kök, matsal ,bad	
Besiktningdatum		Nästa ordinarie Besiktning	
2020-04-17 2020-07-14		2023-04-17	
Besiktningssman		Obj nr	
Pär Andersson			
Behörighetsnivå		Cert.organ	Cert.nr
Riks K		Kiwa-Sverige AB	3696

Enligt SFS 2011:338 kap 5,6 skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden

Anderssons Ventservice AB Planetvägen 15 141 40 Huddinge
TEL: 0708-395063 E-MAIL: andersson@vent-service.se