


INTYG

FunkIS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Smedby 19:533		Solskiftesvägen 3 A-D	
Internt byggnadsnamn			
Solskiftesvägen 3A-D			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2021-01-08	Åkersberga, 2021-03-09	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2024-01-08		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Swedcert	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden