

Söralids förskola

📍 Söravägen 36, 184 60 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

23 redskap, 11 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 7 B-fel ● 3 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 Lekhus	2 Fjäderlek	3 Övrigt	4 Däck	5 Lekhus	6 Fartyg	
7 Klätterställning	8 Sandlåda	9 Lekhus	10 Sandlåda	11 Lekhus		
12 Rutsch	13 Övrigt	14 Lekhus	15 Däck	16 Övrigt	17 Övrigt	18 Däck
19 Släntrutsch	20 Sandlåda	21 Gungställning	22 Klätterställning			
23 Sandlåda						

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Lekhus

Okänd

Kiosk, eget bygge

Ej besiktigad


Typskylt saknas



2. Fjäderlek

Hags

3st

 Svensk standard

Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar, kabeltrumma

Ej besiktigad

Typskylt saknas



4. Däck

Okänd

 Svensk standard

Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





5. Lekhus

Hags

408967 uniplay epa

2009

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6. Fartyg

Okänd

Båt


Ej besiktigad

 Typskylt saknas



7. Klätterställning


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Anmärkningar (2)




 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

Tak skadad och flisig



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av


islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5


Underlaget är för hårt



8. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

Öppningar i tak där provsonder passerar



9. Lekhus

Okänd

Kiosk, eget bygge

Ej besiktigad

 Typskylt saknas



10. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.



Fallutrymmets utsträckning 1176-1
4.2.8.2.5

*Lekrustning skall ha ett fritt
fallutrymme på 1,5meter runt redskapet*




11. Lekhus

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5



Tak skadad och flisig



12. Rutsch


Hags

Larven

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt





13. Övrigt

Okänd

Tåget

1981

 Svensk standard


 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



14. Lekhus

Okänd

 Svensk standard


 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



15. Däck

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




16. Övrigt

Okänd

Ställ, eget bygge

Ej besiktigad

 Typskylt saknas



17. Övrigt

Okänd

Kabeltrumma 3st

Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



18. Däck

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

☒ Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



19. Släntrutsch

Hags

🇸🇪 Svensk standard

☒ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)




● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



20. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



21. Gungställning

Hags

Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7
Glapp i gungled



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt





● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1
Bilaga A
Staket i fallutrymme




22. Klätterställning

Hags

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)





 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



23. Sandlåda

Hags

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-30

Fastighetsskötaren AB