


INTYG

FunkIS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

| | | | |
|------------------------|------------------------|--|---------|
| Fastighetsbeteckning | | Adress | |
| Tråsättra 1:652 | | Tallsättravägen 2 | |
| Internt byggnadsnamn | | | |
| Tallsättra förskola | | | |
| Systemnr | | | |
| 1 | | | |
| Besiktningssman | Besiktningdatum | Ort, Datum för underskrift | |
| Mats Åkersten | 2019-03-11 | Åkersberga, 2019-06-19 | |
| Resultat av kontrollen | Nästa besiktning datum | Namnteckning | |
| G | 2022-03-11 |  | |
| Företag | Behörighetsnivå | Cert.organ | Cert.nr |
| SVEFAB | Riks K | Kiwa Sverige | 7274 |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden