

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Berga 6:35		<b>Adress</b> Bergavägen 21			
<b>Byggnadsnamn</b> Hackstaskolan		<b>Byggnadsnr</b> 5112	<b>Referensnr</b> OVK-2021-Hackstaskolan -OM		
<b>Funktionskontrollant</b> Mats Åkersten		<b>Företag</b> Svealands Fastighetsteknik AB			
<b>Behörighet</b> Riks K		<b>Övrigt</b>			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2021-03-26	2022-09-27	Grundskola	
2	Godkänd	2021-03-26	2022-09-27	Grundskola	
4	Godkänd	2021-03-26	2022-09-27	Kök/Matsal	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare  
och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

