

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i
BFS 2011:18 med OVK 1 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning och Byggnadsnummer		Adress
Berga 6.35		Bergavägen 21
Internt byggnadsnamn		
Hackstaskolan		
SYSTEM	RESULTAT av kontrollen	Bestyrare
1.2.3.4.5	Ej Godkänd	Skola, kök, matsal, gymnastikhall
Besiktningens datum Ombesiktning		Nästa ordinarie Besiktning
2019-09-27		2022-09-27
Besiktningsman		Obj nr
Pär Andersson <i>Pär</i>		
Subjektens adress	Centrum	Centrum
Riks K	Swedcert	3696

Enligt SFS 2011:338 kap 5,6 skall byggnadens ägare anså intyget
på väl synlig plats i byggnaden

Anderssons Ventservice AB Planstrången 15 141 40 Huddinge
TEL: 0708-395063 E-MAIL: andersson@vent-service.se

SKOLA - OK - G -
HALLEN - EG -
KÖKET - EG -