

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVVKAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Storström 1:6		Adress Ljusterövägen 180			
Byggnadsnamn Getudden		Byggnadsnr	Referensnr OVK-2021-Getudden Ljusterövägen		
Funktionskontrollant Mats Åkersten (5348)		Företag Svealands Fastighetsteknik AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktnings- resultat	Besiktnings- datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet	Byggnorm
1-4	Godkänd	2021-10-15	2027-10-15	Bostäder	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

