



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Runö 7:40		Adress Lillbrostigen 5-7 184 30 Åkersberga			
Byggnadsnamn Lillbrostigen 5-7		Byggnadsnr 1614	Referensnr OVK-2021-07-01		
Funktionskontrollant Oskar Forss (5299)		Företag Sotaren i Norrort AB			
Behörighet RIKS-K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2021-07-01	2024-01-25	Bostäder	NR

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur