



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

| <b>Fastighetsbeteckning</b><br>Runö 74:40         |                         | <b>Adress</b><br>Lillbrostigen 6-8 184 30 Åkersberga |   |            |          |
|---|-------------------------|--|---|------------|----------|
| <b>Byggnadsnamn</b><br>Lillbrostigen 6-8          |                         | <b>Byggnadsnr</b><br>1614                            | <b>Referensnr</b><br>OVK-2021-07-01 -NY |            |          |
| <b>Funktionskontrollant</b><br>Oskar Forss (5299) |                         | <b>Företag</b><br>Sotaren i Norrort AB               |   |            |          |
| <b>Behörighet</b><br>RIKS-K                       |                         | <b>Övrigt</b>  |   |            |          |
| Systemnr  | Besiktning-<br>resultat | Besiktning-<br>datum                                 | Nästa ordinarie<br>besiktningdatum      | Verksamhet | Byggnorm |
| 1   | Godkänd                 | 2021-07-01   | 2024-01-25                              | Lägenheter | NR       |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur