


# INTYG

**Funkis**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Runö 7:40		Lillbrostigen 1-3	
Internt byggnadsnamn			
Lillbrostigen 1-3			
Systemnr			
LA1:3			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Don Samuelsson	2024-02-20	Norrtälje 2024-03-04	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2027-02-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Friska Fläktar Installation AB	K	Kiwa	7486

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Äldre modeller av spiskåpor bör bytas ut.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*