


INTYG

BARKARBY
VENTSERVICE

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Berga 7:14		Bergavägen 2A-D	
Internt byggnadsnamn			
Bergavägen 2A-D			
Systemnr			
1,2,3,4			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Kjell Danneman	2022-02-09	Rimbo 2022-02-11	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2025-02-09		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.örgan	Cert.nr
Barkarby Ventservice	K	Kiwa	7880

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden