

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Berga 7:14		Adress Bergavägen 6A-B			
Byggnadsnamn Bergavägen 6A-B		Byggnadsnr	Referensnr OVK-2022-Bergavägen 6A-B		
Funktionskontrollant Mats Åkersten (5348)		Företag Svealands Fastighetsteknik AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2022-04-06	2028-03-30		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur
