



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
Berga 11:72		Bergavägen 7-9 184 31 Åkersberga			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Bergavägen 7-9		K-Husen	OVK-2021-11-19		
Funktionskontrollant		Företag			
Oskar Forss (5299)		Sotaren i Norrort AB			
Behörighet		Övrigt			
RIKS-K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2021-11-19	2024-10-22	Lägenheter	BBR 19
2	Godkänd	2021-11-19	2024-10-22	Lägenheter	BBR 19

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur