

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Smedby 19:388		Adress Smedby Skolväg 70-140			
Byggnadsnamn Bo Klok		Byggnadsnr	Referensnr OVK-2021-Bo klok		
Funktionskontrollant Mats Åkersten (5348)		Företag Svealands Fastighetsteknik AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1-12	Godkänd	2021-10-19	2027-10-19	Bostäder	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

